



Suncor Énergie
11701 rue Sherbrooke est
Montréal (Québec)
H1B 1C3
(514) 640-8000

Avis aux citoyens

Objet : Suivi - Déversement au quai de chargement de Suncor

Date : 14 octobre 2010

Suite au déversement de produit pétrolier du 28 septembre dernier, Suncor a activé son site <http://response.suncor.com> à partir duquel il était possible d'obtenir des mises à jour régulières du déroulement des interventions comme en faisait mention notre avis du 01 octobre. Le site est maintenant désactivé et nous espérons que ces mises à jour régulières ont contribué à vous maintenir les mieux informés possibles.

Nous avons complété une enquête détaillée. En résumé, le déversement a été causé par le mauvais fonctionnement d'un clapet de retenue sur une conduite. Les modifications nécessaires pour éviter la répétition d'un tel incident sont complétées en accord avec les organismes de réglementation.

Nous évaluons le déversement total à 950 barils (151,000 litres). La majorité du produit a été confinée dans nos équipements. Les sols souillés seront décontaminés. Finalement, sur les 35 barils déversés au fleuve, 30 barils ont été récupérés directement par les camions-pompe et le restant, en grande partie, capturé par les tissus absorbants placés le long des estacades.

Les installations portuaires ont été remises en opération après vérification avec le Service Incendie de Montréal.

Soyez assuré que nous prenons cet incident au sérieux

Bruno Francoeur
Vice-président, Raffinerie de Montréal

Transmission

- CLIC via l'AIEM
- Site de l'AIEM