



Suncor Énergie
11701 rue Sherbrooke est
Montréal (Québec)
H1B 1C3
(514) 640-8000

AVIS À LA COMMUNAUTÉ

Objet : Suivi - Déversement au quai de chargement de Suncor

Date : 01 octobre 2010

Nous avons recueilli l'information à ce jour pour vous tenir au courant des développements en ce qui concerne le déversement de produit pétrolier dans le fleuve.

Le système d'équipement et de conduites pétroliers situé dans la zone où est survenu l'incident a été entièrement isolé et drainé dans la nuit de mardi à mercredi et ne sera pas remis en service tant et aussi longtemps que la cause fondamentale ne sera pas connue et rectifiée.

Le volume de produit déversé au fleuve a été évalué par Suncor à 35 barils dont 30 barils ont déjà été récupérés par camion sous-vide. Plusieurs survols du fleuve par hélicoptère initiés par Suncor et ayant à son bord les représentants de SIMEC et d'Environnement Canada ont permis de conclure que, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu d'impact sur la faune.

Hier, nous avons installé un plus grand nombre d'estacades en prévision des pluies au cas où il y aurait entraînement d'hydrocarbure vers le fleuve. Nous débutons aujourd'hui l'excavation des sols qui ont été souillés et nous travaillons en collaboration avec les représentants d'Environnement Québec et d'Environnement Canada.

Pour plus d'informations et nos autres communications publiques, vous pourriez visiter notre site de web dédié à cette situation. <http://response.suncor.com>

Bruno Francoeur
Vice-président, Raffinerie de Montréal

Transmission

- CLIC via l'AIEM
- Comité de Liaison de la raffinerie Suncor Énergie de Montréal

"Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association industrielle de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante lors d'un événement inhabituel perceptible à l'extérieur de notre site industriel."